

صنعت نفت

شناختنامه دوره آموزشی

کد پیش نیاز: -
حداکثر ظرفیت: ۲۰ نفر
مدت دوره: ۱۶ ساعت

عنوان دوره: IMS - تشریح الزامات و مستندسازی الگوی سیستم مدیریت یکپارچه کد دوره: ۲۳۰۳۸
عنوان گروه تخصصی: نظام سیستمهای مدیریتی (مدیریت کیفیت) کد گروه تخصصی: ۲۳۰
نوع دوره: عمومی ☐ شغلی ☒ بهبود مدیریت ☐

اهداف دوره: آشنایی با الزامات و تفهیم سیستم مدیریت یکپارچه براساس الزامات استانداردهای موجود در سازمان

شرایط شرکت کنندگان: کارشناسان کیفیت / ایمنی / HSEQ

زمان بندی		محتوا آموزشی دوره	
عملی	تئوری	زیر فصل (اختیاری)	سرفصل
			۱- مفهوم فرایند و فرایند گرایی ۲- تشریح الزامات استاندارد ISO ۹۰۰۱ و ISO ۱۴۰۰۱ و OHSAS ۱۸۰۰۱ ۳- تفسیر الزامات دیگر استانداردها بر اساس شرایط موجود سازمان ۴- بیان ارتباط الزامات استانداردهای ذکر شده ۵- مقدمه ای بر انواع مستندسازی بر اساس استانداردهای مذکور ۶- شناسایی مستندات الزامی در استاندارد ISO ۹۰۰۱ و ISO ۱۴۰۰۱ و ۱۸۰۰۱ OHSAS ۷- طراحی نمونه هایی از مستندات الزامی کلیدی ۸- طراحی نمونه ای از مستندات یکپارچه از استانداردهای مذکور

نحوه اجرا: <input checked="" type="radio"/> حضوری <input type="radio"/> نیمه حضوری <input type="radio"/> غیر حضوری		تجهیزات مورد نیاز: (به صورت توصیفی)	
فضای آموزشی:	کلاس <input checked="" type="checkbox"/>	کارگاه <input type="checkbox"/>	آزمایشگاه <input type="checkbox"/>
روش تدریس:	تئوری <input checked="" type="checkbox"/>	عملی <input type="checkbox"/>	تئوری - عملی <input type="checkbox"/>
منابع آموزشی:	کتاب <input checked="" type="checkbox"/>	جزوه <input checked="" type="checkbox"/>	نرم افزار <input type="checkbox"/>
		محیط کار <input type="checkbox"/>	مجازی <input type="checkbox"/>
		حین کار <input type="checkbox"/>	

شرایط مدرس: تجربه حرفه ای الزامی است	
مقطع تحصیلی و رشته: کارشناسی ارشد صنایع / مدیریت صنعتی	
تجربه تدریس: ۳ سال	تجربه حرفه ای: ۵ سال

سطح ارزیابی: (اختیاری)	واکنشی <input type="checkbox"/>	یادگیری <input checked="" type="checkbox"/>	رفتاری <input type="checkbox"/>	نتیجه <input type="checkbox"/>
روش ارزیابی: (اختیاری)	نظرسنجی <input type="checkbox"/>	آزمون <input checked="" type="checkbox"/>	عملکرد <input type="checkbox"/>	
شاخص ارزیابی: ۷۰ از ۱۰۰				